
WEKA AG Schürlistrasse 8 CH-8344 Bäretswil ++41 43 833 43 43





BETRIEBSANLEITUNG

MESSUMFORMER MU-80-Ex mit Trenner

Materialnr. 040-5008

Gehäuse:

- Ausführung nach SAK 3572-10
- Werkstoff GD-AlSi-10 (seewasserbeständig)
- Schutzart IP66 (nach Abdichtung der Kabelverschraubungen)
- Gewicht ca. 0.98 kg
- Schockfest bis 400 g


Eigensicherheit



Elektrische Daten

 Versorgungs- 	und Aus	gangsstromkreis
Betriebswerte:	U	<= 32 VDC
	I	<= 20 mA
 Sondenstrom 	kreis	
Höchstwerte:	Ho	= 7.6 V

Höchstwerte: $\begin{array}{ccc} U_0 & = 7.6 \text{ V} \\ I_0 & = 26 \text{ mA} \\ P_0 & = 150 \text{ mW} \end{array}$




ACHTUNG

- 1. Der Messumformer muss ausserhalb des explosionsgefährdeten Bereichs errichtet werden.
- Auf der nichteigensicheren Seite des Messumformers dürfen nur Geräte angeschlossen werden, in denen betriebsmässig keine höheren Spannungen als 250V auftreten.
- 3. Der eigensichere Sondenstromkreis ist mit dem Potentialausgleichsleiter galvanisch verbunden. Der Versorgungs- und Ausgangsstromkreis ist isoliert aufgebaut.
- 4. Der Schutzleiteranschluss des Messumformers ist über eine Potentialausgleichsleitung mit den entsprechenden Schutzleiteranschlüssen innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs zur Erzielung des Potentialausgleiches zu verbinden.
- 5. Die höchstzulässige Umgebungstemperatur beträgt 40°C.

HINWEIS


Verpolung oder Überspannung zerstören die Trennstufe! Der Eingang des Messumformers ist mit einer Sicherung abgesichert.

Sicherung 50mA M, 5 x 20mm, DIN 41 571




Einstellanweisung

- 1. Amperemeter wie oben gezeigt anschliessen.
- 2. Schwimmer in oberste Position bringen. Mit 20mA-Potentiometer auf 20mA abgleichen.
- 3. Schwimmer in unterste Position bringen. Mit 4mA-Potentiometer auf 4mA abgleichen.
- 4. Schritte 2. und 3. mehrmals wiederholen, da sich die Messungen gegenseitig beeinflussen können.



WEKA AG Schürlistrasse 8 CH-8344 Bäretswil ++41 43 833 43 43





OPERATING INSTRUCTION

SIGNAL CONDITIONER MU-80-Ex with separator

Material no. 040-5008

Housing:

- Execution according to SAK 3572-10
- Material GD-AlSi-10 (seawater ressistant)
- Enclosure IP66 (after tightening of the cable gland)
- Weight ca. 0.98 kg
- Shock ressistant to 400 g

Intrinsic safety:

SEV 17 ATEX 0105 () II (1) G [Ex ia Ga] IIC


Electrical datas:

• Supply- and output circuitry

Operational values: U <= 32 VDC I <= 20 mA

• Intrinsic circuit

 $\begin{array}{lll} \mbox{Maximum values}: & U_0 & = 7.6 \ \mbox{V} \\ & I_0 & = 26 \ \mbox{mA} \\ & P_0 & = 150 \ \mbox{mW} \\ & L_0 & = 1 \ \mbox{mH} \end{array}$




Attention

- 1. The signal conditioner must be installed in the safe area.
- 2. On the non-intrinsically safe side of the signal conditioner only such components may be used which internal voltage does not exceed 250V.
- 3. The intrinsically safe circuit is galvanically connected with the protective ground. The non-intrinsically safe circuits is isolated.
- 4. The earth contact of the signal conditioner has to be wired up with the corresponding protective ground connectors in the hazardous area to provide potential equalization.
- 5. The maximum ambient temperature is 40°C.

NOTE

Wrong polarisation or overvoltage will destroy the isolation module! The signal conditioners input is protected with a fuse.

Fuse 50mA M, 5 x 20mm, DIN 41 571



Calibration instruction

- 1. Wire up amp-meter as illustrated above.
- 2. Move float to it's maximum position. Adjust 20mA-potentiometer untill amp-meter reads 20 mA.
- 3. Descend the float to it's lowest position. Adjust 4mA with the 4mA-potentiometer.
- 4. Repeat steps 2. and 3. As required since the two adjustments may influence each other.

